



Extrait module de sécurité RAVOUX (DOSAJET remplissage automatique de flacons)



Les 2 contacteurs de sécurité K1 et K2 sont raccordés « en série » pour alimenter le moteur tapis (partie puissance). La probabilité que les 2 contacteurs soient défectueux en même temps est très faible. En plus à chaque mise en service du système, la retombée des contacteurs K1 et K2 (à l'état repos) est vérifiée.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Date	Nom	CLIENT		Puissance				
				Etabli		PROJET N°:		Machine 684-02-B				
				Vérifié		DOSSIER		PLAN N° :		IED	FOLIO	
				Approuvé		FORMAT A4		1003920		A	003	

RAVOUX AUTOM.